

TOODETE HOIDMISE JA KASUTUSEST KÕRVALDAMISE JUHISED NANTEN TOOTED

Toodete hoidmine

- Toodete nõuetekohane hoidmine on oluline nii kvaliteedi kui ka ohutuse seisukohast.
- Tooteid hoitakse tavaliselt siseruumides temperatuuril +5°C...+25°C. Tooted tuleb kaitsta külmumise eest.
- Vältida tuleb ka toodete kokkupuudet niiskuse ja otsese päikesevalgusega.
- Kergesti süttivad ja tuleohtlikud tooted tuleb hoida eemal soojusest, kuumadest pindadest, sädemetest, lahtisest tulest ja muudest süttimisallikatest. Suitsetamine on keelatud. Kergesti süttivad ja tuleohtlikud tooted (akrüülid, akrüülkövendid ning vedeldid/pesemislahustid) saab kindlaks teha pakendil ja ohutuskaardil oleva leeki kujutava ohutähise ja ohulausete abil.
- Tooteid ei tohi lasta pakendist aurustuda ega lekkida. Lekkinud kemikaalid tuleb hävitada jäätmetena ja neid ei tohi pinnakatteks kasutada.
- Tooteid tuleb soovitatavalt säilitada originaalpakendis. Ohtlikuks liigitatud kemikaalide pakendid peavad olema alati selgelt märgistatud, et näidata nende sisu ja ohtlikke omadusi. Ohtliku omadusega toote saab kindlaks teha pakendil ja ohutuskaardil esitatud ohtlikkust näitavate märgiste või ohulausete järgi.
- Toote säilivusaeg on märgitud pakendile. Pakendil on kirjas ka toote valmistamise kuupäev.
- Arvestage pakendimaterjali säilivusaega selliste toodete puhul, millele ei ole säilivusaega määratud, näiteks liivatooded. Pakendimaterjali omadused hakkavad halvenema pärast üheaastast ladustamist.
- Lisateavet toodete hoidmise kohta leiab pakendilt ja ohutuskaartidelt (punkt 7). Järgige toodete hoidmisel kemikaale käsitlevaid õigusakte.

Pakendite kõrvaldamise juhised

- Pakendid, mis sisaldavad vedelaid ohtlikuks liigitatud kemikaalide jääke, tuleb viia kogumispunkti, kus ettevõtelt ohtlikke jäätmeid vastu võetakse. Ohtliku omadusega toote saab kindlaks teha pakendil ja ohutuskaardil esitatud ohtlikkust näitavate märgiste või ohulausete järgi.
- Tühjad pakendid või pakendid, mis sisaldavad ainult täielikult kivistunud pealistasmaterjali, võib kõrvaldada tavaliste jäätmetena. Pakendid tuleb sorteerida pakendimaterjali järgi ja toimetada kogumispunkti, mis võtab vastu ettevõtete pakendijäätmeid.
- Tühjad vaadid ja kaubaalused, mida saab taaskasutada, tuleb viia neid taaskasutavatesse ettevõtetesse.
- Kui pakend on sisaldanud kergesti süttivaid või tuleohtlikke kemikaale (akrüülid, akrüülkövendid ja vedeldid/pesemislahustid), tuleb jälgida, et pakendisse jäänud kemikaalide jäägid ja aurud ei tekitaks tule- või plahvatusohtu.
- Lisateavet pakendite kõrvaldamise kohta leiab ohutuskaardilt (jagu 13). Järgige jäätmekäitlust käsitlevaid seadusi ja määrusi.

Toodete kõrvaldamise juhised

- Ohtliku omadusega toote saab kindlaks teha pakendil ja ohutuskaardil esitatud ohtlikkust näitavate märgiste või ohulausete järgi. Selline toode tuleb viia kogumispunkti, kus ettevõtelt ohtlikke jäätmeid vastu võetakse.
- Tooted, mis ei ole ohtlikeks kemikaalideks liigitatud ning täielikult kivistunud pealistasmaterjalide jäätmed võib kõrvaldada tavapärase jäätmetena. Jäätmeid ei tohi segada muude olmejäätmete hulka, vaid neid tuleb sorteerida eraldi vastavalt ettevõtete jäätmete vastuvõtja juhistele.
- Tooteid ei tohi juhtida kanalisatsiooni ega keskkonda.